

Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Straße 15
01877 Bischofswerda

Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktivenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)

Prüfungsart	Anerkannte Prüfstelle gemäß RAP Stra 15							
	A	BB	BE	D	F	G	H	I
Böden / Bodenverbesserung	Straßenbau-bitumen / gebrauchsf. PmB	Bitumen-emulsionen, Fluxbitumen	Gesteinskörnungen	OB / DSK / DSH-V	Asphalt	TS mit hydr. BM / Bodenverfestigung	Schichten ohne BM / Baustoffgemische für SoB	
0 Baustoff-eingangs-prüfungen			D0 ²					
1 Eignungs-prüfungen	A1						H1	I1
2 Fremd-überwachungsprüf.					F2			I2
3 Kontroll-prüfungen	A3	BB3	BE3	D3	F3	G3	H3	I3
4 Schieds-untersuchungen	A4	BB4	BE4	D4	F4	G4	H4	I4

²nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische entspr. TL G SoB-StB

Anerkennung im Freistaat Sachsen für: Kaltrecycling in situ gemäß M KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)

Prüfbericht Nr.: 250217-02/077 25

Datum 05.12.2025

Prüfauftrag:

Fremdüberwachung gemäß TL G SoB 20/23 – Güteüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel nach den **TL SoB-StB 20**

Festgestein:

Biotit-Granodiorit / Lamprophyr

Herkunft:

Steinbruch Pließkowitz
Am Steinbruch 1
02694 Malschwitz OT Pließkowitz

Probenahme:

Datum	29.10.2025
für den Auftraggeber	Herr Stief
für die WPK-Prüfstelle	Herr Radder (BHS)
für die Prüfstelle	Herr Klee
Entnahmebedingungen	bedeckt, 15°C

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich Deckblatt aus 9 Seiten. Prüfberichte dürfen nur ungekürzt wiedergegeben werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle. Das Prüfgut ist verbraucht.

A Allgemeine Angaben

Entnommene Proben

Baustoffgemisch	Sortennummer	vorgesehene Verwendung	Menge ca. [kg]	Entnahme-Ort
0/32 mm	10299913	FSS	50	Halde
0/32 mm	10299919	STS	50	Halde
0/45 mm	10299914	FSS	60	Halde
0/45 mm	10299920	STS	60	Halde

Prüfberichte

Letzte Fremdüberwachung	250039-02/019 25 vom 28.05.2025
Jahres- und Zweijahresprüfungen	Prüfbericht
Rohdichte	in diesem Bericht
Wasseraufnahme	in diesem Bericht
Frostwiderstand	02 / 73 24 vom 22.11.2024
Proctordichte / opt. Wassergehalt	in diesem Bericht

Lieferabsicht des Herstellers

Sachsen, Brandenburg

B Prüfungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbausohle	4. Sohle, in westlicher Richtung
Aufbereitungsanlagen	<ul style="list-style-type: none"><u>STS 0/32</u>: Sprengen → Vorbrecher (Backenbrecher) → 2 Kegelbrecher → Klassierung durch mehrere Siebdecks in die Einzelkörnungen 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 → Dosierung der STS auf Verladeband → Lagerung auf gekennzeichneten Halden<u>FSS 0/32, FSS+STS 0/45</u>: Sprengen → Vorbrecher (Backenbrecher) → Nachbrecher (Kegelbrecher) → stationäre Siebmaschine → Lagerung auf gekennzeichneten Halden

Allgemeine Angaben zur WPK

Labor der WPK	Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in Salzenforst
Prüfumfang und Prüfdichte	anforderungsgerecht, Überwachungszeitraum: 04/2025 bis 10/2025
Beurteilung der Ergebnisse	Nach den WPK-Ergebnissen liegen 90 % der Korngrößenverteilungen der STS 0/32 und STS 0/45 innerhalb der Grenzen der Tabellen 12 und 13 der TL SoB sowie im allgemeinen Bereich der TL SoB.
Sortenverzeichnis	302-H619-003 vom 23.01.2023

Beurteilung des Gesteins Gesteinskundliche Merkmale


- magmatisches Gestein
- grau, durch Biotit dunkel interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit grünlicher Schimmer
- Hauptbestandteile: farblos bis trüber Quarz, weißer Feldspat (vorwiegend Plagioklas), schwarzbrauner Biotit, daneben stellenweise dunkelgrüner Chlorit, untergeordnet Pyrit
- der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph körniges Gefüge
- kleinkörnig, richtungslos körnig ausgebildet, mit wenig porphyrischem Feldspat
- Gestein ist frisch, in einzelnen Bereichen Verwitterung des Feldspats (kaolinisiert, sericitisiert), z.T. rostige Verfärbungen des Gesteins
- im Gestein können Xenolithe (Fremdgesteinseinschlüsse) mit zumeist runder Ausbildung auftreten, zeigen keine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit, unregelmäßig im Gestein verteilt, unterschiedlich groß (cm – dm – Bereich), überwiegend aus Biotit bestehend
- Granodiorit von Gängen (Lamprophyrgängen) durchschlagen, diese sind schwarz, z.T. dunkelgrün, dicht bis feinkörnig, hart, aus mafischen Mineralen aufgebaut, einzelne Pyritminerale sind erkennbar, erscheint sehr frisch, zeigt scharfe Abgrenzung zum Granodiorit
- je nach Abbaubereich ist es möglich, eine größere Anreicherung von Lamprophyr in sonst vorwiegend aus Granodiorit bestehenden Gesteinskörnungen vorzufinden, eine Folge dabei ist, dass die Dichte der Gesteinskörnung sich erhöht, der Lamprophyr bricht zumeist eher plattig

C Prüfergebnisse


1 Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1)

1.1 Baustoffgemische für Schottertragschichten - Tabellen 8 bis 11 der TL SoB-StB

Körnung	STS 0/32 (Sortennr. 10299919)		STS 0/45 (Sortennr. 10299920)	
Prüfsieb [mm]	Ist	Soll	Ist	Soll
63,0			100	100
56,0			100	- OC 90
45,0	100	100	92	90 - 99
31,5	99	90 - 99	75	-
22,4	75	-	62	55 - 85
16,0	65	55 - 85	54	-
11,2	49	-	42	35 - 68
8,0	40	35 - 68	35	-
5,6	29	-	25	22 - 60
4,0	26	22 - 60	21	-
2,0	19	16 - 47	16	16 - 47
1,0	14	9 - 40	11	9 - 40
0,5	9	5 - 35	7	5 - 35
0,063	2,4	≤ 5 (UF 5)	2,0	≤ 5 (UF 5)
C _u = d ₆₀ /d ₁₀	27		22	



Baustoffgemisch STS 0/32 und
Sieblinienbereich für STS 0/32 gemäß TL SoB-StB



Baustoffgemisch STS 0/45 und
Sieblinienbereich für STS 0/45 gemäß TL SoB-StB

Vergleich mit dem vom Hersteller erklärten Wert MDV (Tabelle 12 der TL SoB-StB) / Differenz der Siebdurchgänge (Tabelle 13 der TL SoB-StB)

Baustoffgemisch 0/32 STS (Sortennr. 10299919)


Sieb [mm]	0,5	1	2	4	8	16	31,5
Herstellerwert MDV [M.-%]	14	19	23	33	46	65	95
Toleranzbereich [M.-%]	9 - 19	14 - 24	16 - 30	25 - 41	38 - 54	57 - 73	-
Istwert [M.-%]	9	14	19	26	40	65	99
Siebe [mm]		1/2	2/4	4/8	8/16		
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%]	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25			
Differenz der Durchgänge - Ist [M.-%]	5	7	14	25			

Baustoffgemisch 0/45 STS (Sortennr. 10299920)


Sieb [mm]	0,5	1	2	5,6	11,2	22,4	45
Herstellerwert MDV [M.-%]	12	16	23	32	46	64	96
Toleranzbereich [M.-%]	7 - 17	11 - 21	16 - 30	24 - 40	38 - 54	56 - 72	-
Istwert [M.-%]	7	11	16	25	42	62	92
Siebe [mm]		1/2	2/5,6	5,6/11,2	11,2/22,4		
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%]	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25			
Differenz der Durchgänge - Ist [M.-%]	5	9	17	20			

1.2 Baustoffgemische für Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB-StB

Körnung	FSS 0/32 (Sortennr. 10299913)		FSS 0/45 (Sortennr. 10299914)	
	Ist	Soll	Ist	Soll
80,0				
63,0			100	100
56,0			100	
45,0	100	100	OC 90	95
31,5	98	90 - 99		75
22,4	82			52
16,0	68	47 - 87		40
11,2	55			32
8,0	47			27
5,6	39			22
4,0	34			19
2,0	26	15 - 75		15
1,0	20			12
0,5	15			9
0,063	4,6	≤ 5 (UF 5)		≤ 5 (UF 5)
Cu = d ₆₀ /d ₁₀		71		42




Baustoffgemisch FSS 0/32 und
Sieblinienbereich für FSS 0/32 gemäß TL SoB-StB.
(Als Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die
aufgeführten Zahlenwerte.)



Baustoffgemisch FSS 0/45 und
Sieblinienbereich für FSS 0/45 gemäß TL SoB-StB.
(Als Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die
aufgeführten Zahlenwerte.)


2 Procordichte und optimaler Wassergehalt (DIN EN 13 286-2, TP Gestein, Teil 8.1.1)



W' : korrigierter Wassergehalt

p_d' : korrigierte Trockendichte

(Überkornkorrektur)




W' : korrigierter Wassergehalt

p_d' : korrigierte Trockendichte

(Überkornkorrektur)

Baustoffgemisch: FSS 0/32	
Versuch nach DIN EN 13286-2 u. TP Gestein-StB, Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2	
Anteil > 32 mm	2 M.-%
Einbaulagen	3
Schläge / Lage	22

Wasser-gehalt W' [%]	Trockendichte p_d' [Mg/m ³]
1,9	2,12
3,6	2,13
5,2	2,16
7,1	2,19
8,3	2,14



100 % Proctordichte:	2,19 Mg/m ³	Optimaler Wassergehalt :	6,8 %
97 % Proctordichte:	2,12 Mg/m ³	Wassergehalt min/max:	- / - %
95 % Proctordichte:	2,08 Mg/m ³	Wassergehalt min/max :	- / - %
Rohdichte:	2,73 Mg/m ³	Rohdichte Überkorn:	2,73 Mg/m ³
Anteil Überkorn:	2,0 M.-%	Wassergehalt Überkorn :	1,5 %


W': korrigierter Wassergehalt

 p_d' : korrigierte Trockendichte

(Überkornkorrektur)

Baustoffgemisch: FSS 0/45	
Versuch nach DIN EN 13286-2 u. TP Gestein-StB, Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2	
Anteil > 32 mm	25 M.-%
Einbaulagen	3
Schläge / Lage	22

Wasser-gehalt W' [%]	Trockendichte p_d' [Mg/m ³]
1,6	2,17
3,5	2,17
4,6	2,19
5,1	2,20
6,0	2,18



100 % Proctordichte:	2,20 Mg/m ³	Optimaler Wassergehalt :	5,1 %
97 % Proctordichte:	2,13 Mg/m ³	Wassergehalt min/max:	- / - %
95 % Proctordichte:	2,09 Mg/m ³	Wassergehalt min/max :	- / - %
Rohdichte:	2,73 Mg/m ³	Rohdichte Überkorn:	2,73 Mg/m ³
Anteil Überkorn:	25,0 M.-%	Wassergehalt Überkorn :	1,5 %

W': korrigierter Wassergehalt

 p_d' : korrigierte Trockendichte

(Überkornkorrektur)

3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskörnungen

3.1 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)

Baustoff-gemisch	geprüfte Kornklassen	Kornformkennzahl [M.-%]	Kategorie SI	Anforderung TL Gestein-StB
FSS 0/32	4/8; 8/16; 16/22; 22/32	16	SI ₂₀	SI ₅₅
FSS 0/45	4/8; 8/16; 16/22; 22/45	19	SI ₂₀	SI ₅₅
STS 0/32	4/8; 8/16; 16/22; 22/32	20	SI ₂₀	SI ₅₅
STS 0/45	4/8; 8/16; 16/22; 22/45	19	SI ₂₀	SI ₅₅

3.2 Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A, H)

Prüfkörnung	0/31,5 mm	31,5/45 mm
Verfahren	DIN EN 1097-6, Anhang H (ρ_p), Pyknometer-Verfahren	DIN EN 1097-6, Anhang A3 (ρ_p), Korbmethode
Masse der Prüfkörnung	2.117,4 g	5.345,7 g
ρ_p	2,73 Mg/m ³	2,73 Mg/m ³

3.3 Anteil gebrochener Oberflächen (DIN EN 933-5)

Die Gesteinskörnungen für die Baustoffgemische werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil vollständig gebrochener Körner beträgt in allen Gesteinskörnungen 100 %. Die Gesteinskörnungen erfüllen die Kategorie C_{100/0}

Die Anforderung der TL Gestein-StB für Schottertragschichten (C_{90/3}) wird erfüllt.

3.4 Widerstand gegen Zertrümmerung

Los Angeles-Koeffizient (DIN EN 1097-2, Abs. 5 / TP Gestein, T. 5.3.1.1 / Prüfkornkl. 10/14 (STS))

Los Angeles-Koeffizient LA (10/14)	gesteinsspezifische Anforderung für Granodiorit nach Anhang A.1 der TL Gestein-StB	Anforderung erfüllt
22 M.-%	LA ₃₀	ja

Los Angeles-Koeffizient (TP Gestein, 5.3.1.2 / Prüfkornkl. 35,5/45 (STS))

Los Angeles-Koeffizient LA (35,5/45)	gesteinsspezifische Anforderung für Granodiorit nach Anhang A.1 der TL Gestein-StB	Anforderung erfüllt
14 M.-%	LA35/45 ≤ 30 M.-%	ja

3.5 Frost-Widerstand

Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6 / Anh. B, TP Gestein-StB, Teil 3.2.2)

Als Kriterium für die Prüfung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstücken (Steine 150 g-350 g) bestimmt.

Stk.-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MW
Masse [g]	233,5	221,4	166,3	172,4	286,7	202,8	244,1	198,9	239,4	267,4	-
WA _{cm} [M.-%]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,0	0,3

Es ist von einer ausreichenden Widerstandsfähigkeit gegen Frosteinwirkung nach TL Gestein-StB auszugehen, wenn die Wasseraufnahme $\leq 0,5$ M.-% ($WA_{cm} \leq 0,5$) ist. Dies wird im Mittel erreicht.

3.6 Widerstand gegen Frost-Beanspruchung (DIN EN 1367-1)

(Ergebnis der 2-Jahresprüfung 02 / 73 24 vom 22.11.2024)

Prüfkörnung [mm]	Ergebnis Absplitterungen [M.-%]	erreichte Kategorie / TL Gestein-StB F	Kategorie laut Sortenverzeichnis
8/11	0,1	F ₁	F ₄

D Bewertung

Die im Steinbruch Pließkowitz hergestellten Baustoffgemische erfüllen folgende Anforderungen:

STS 0/32: TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023
STS 0/45: TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023

FSS 0/32: TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023
FSS 0/45: TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023

Für den Einsatz in Bauvorhaben der Landes-Straßenbauverwaltungen ist der zugelassene Verwendungszweck der Gesteinskörnungen ggf. den von den zuständigen Behörden erstellten Eignungszuordnungen bzw. Bestätigungen bzw. Listen zu entnehmen.

Andreas Otto
Prüfstellenleiter